


Schéma de principe de l'Ecotron.

# PYGMY ECOTRON

1° Janvier 1957

## TRANSISTORS




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 100ω | C1 | 100 µF | C11 | 0.04 µF |
| R2 | 470ω | C2 | 100 µF | C12 | 0.04 µF |
| R3 | 33K | C3 | 0.1 µF | C13 | 30 pf |
| R4 | 4,7K | C4 | 100 pf | C14 | 0.04 µF |
| R5 | 1,5K | C5 | 0.01 µF | C15 | 0.04 µF |
| R6 | 33K | C6 | 0.04 µF | C16 | 50 µF |
| R7 | 4,7K | C7 | 0.02 µF | C17 | 10 µF |
| R8 | 2,2K | C8 | 0.04 µF | C18 | 0.02 µF |
| R9 | 390ω | C9 | 0.04 µF | C19 | 10 µF |
| R10 | 10K | C10 | 30 pf | C | |
| R11 | 10K | | | | |
| R12 | 4,7ω | | | | |
| R13 | 4,7K | | | | |
| R14 | 100ω | | | | |
| R15 | 220ω | | | | |
| R16 | 4,7K | | | | |
| R17 | 100ω | | | | |
| R18 | 100K | | | | |
| R19 | 15K | | | | |
| R20 | 6,8K | | | | |
| R21 | 3,3K | | | | |
| R22 | 47K | | | | |
| R23 | 22ω | | | | |
| R24 | 68ω | | | | |

MF = 455K

Tensions approximatives, mesurees avec un voltmetre à lampes ou à cadre (minimum 10.000ω par volt. Toutes les tensions sont négatives et prises par rapport à la masse (positive)

Mesure des Résistances avec un Ohmètre dont les piles ne dépassent jamais 3 volts